

Betreff: Korrekte Etikettierung der QuantiFERON TB Gold Plus Röhrchen


Da es immer wieder vorkommt, dass die Füllmarkierung mit den Etiketten überklebt wird und daher nicht erkennbar ist, ob die Röhrchen unter- bzw. überfüllt sind, bitten wir, die Etiketten der QuantiFERON TB Gold Plus Röhrchen nicht über die schwarze Markierung zu kleben.

Siehe auch RL 2001.5291

Auszug aus QuantiFERON®- TB Gold Plus (QFT®-Plus) ELISA Packungsbeilage

Die schwarze Markierung seitlich am Röhrchen zeigt den validierten Füllbereich von 0,8 bis 1,2 ml an. Falls sich der Füllspiegel des Bluts außerhalb des Bereichs der Indikatorlinie befindet, sollte eine neue Blutprobe entnommen werden.

Siehe auch Bild



Mit freundlichen Grüßen

Graz, 27.2.2023

Assoz. Prof. PDDr. Martin Stradner, Laborleitung