

Korrekte Etikettierung der QuantiFERON TB Gold Plus Röhren


Da es immer wieder vorkommt, dass die Füllmarkierung mit den Etiketten überklebt wird und daher nicht erkennbar ist, ob die Röhren unter- bzw. überfüllt sind, bitten wir, die Etiketten der QuantiFERON TB Gold Plus Röhren nicht über die schwarze Markierung zu kleben.

Siehe auch RL 2001.5291

Auszug aus QuantiFERON®- TB Gold Plus (QFT®-Plus) ELISA Packungsbeilage

Die schwarze Markierung seitlich am Röhren zeigt den validierten Füllbereich von 0,8 bis 1,2 ml an. Falls sich der Füllspiegel des Bluts außerhalb des Bereichs der Indikatorlinie befindet, sollte eine neue Blutprobe entnommen werden.

Siehe auch Bild



Mit freundlichen Grüßen

Assoz. Prof. PDDr. Martin Stradner, Laborleitung